

Deinepoxidharz Epoxy e45 Ulitki do 1 cm - **Navodila za uporabo**

Priporočamo da pred uporabo upoštevate varnostne napotke in priporočila proizvajalca.

1. Vlaga v okolju ne sme presegati 75% vlažnosti.
2. Zagotovite primerno mešalno posodo in mešalno palico.
3. V skodelico dodajte smolo (A komponento) v zeleni količini.
4. Dodajte trdilec v mešalnem razmerju 100 g smole: 47 g trdilca.
5. Smolo in trdilec z palico mešajte intenzivno vsaj 3 minute.
Opomba! proge v mešanici označujejo da mešanica ni zmešana dovolj dobro
6. Vlijte mešanico epoxy-a v predhodno izdelan kalup.
Opomba! pri vlivanju morate vedno paziti na odprto življensko dobo mešanice in višino ulitka, ki pri tankoslojnem epoksiju ne sme preseči 1cm.
6-8 ur po prvem sloju lahko vlijete naslednji sloj v debelini 1cm.
7. Za odstranjevanje mehurčkov priporočamo industrijski pihalnik vročega zraka ali gorilnik.

Navodila za mešanje

Mešalno razmerje 2:1	100g A komponente, 47g B komponente (trdilca)
Priporočena temperatura	20 - 25 °C
Delovni čas (odprti čas)	~ 40 - 45 min
Čas strjevanja	~ 24 - 36 ur
Shranjevanje	Embalaža naj bo trdno in varno zaprta
Čas shranjevanja na polici	1 leto
Maksimalni ulitki	1 cm na ulitek

A KOMPONENTA - Plastenka z črnim pokrovom

B KOMPONENTA - Plastenka z rdečim pokrovom

Pri uporabi epoksidne smole vedno uporabljajte zaščitne rokavice, zaščitno masko, zaščitno obleko in očala!